

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.110

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	1,2, 3,4, 5	1,2, 3,4, 5	-	К, С, Г, У		
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>			-			
1.3	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	1	1	<i>не соответствует СП</i>	К		
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствие пандуса</i>	К		
1.5	Автостоянка и парковка	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствие автостоянки и парковки</i>			
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-В	1а	1а	не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 110

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>не соответствует СП</i>	<i>К, С, У</i>		
2.2	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	-	<i>К</i>		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>не соответствует СП</i>	<i>К, С, У</i>		
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>не соответствует СП</i>	<i>К, С, У</i>		
2.5	Тамбур	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г)	1	1	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, Г)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.110

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6,7	6,7	не соответствует СП	К,С, Г,У		индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	8	отсутствие пандуса	К,С, Г,У	Установить пандус	Техническое решение невозможно
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствие пандуса	К,С, Г,У	Установить пандус	Техническое решение невозможно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствие лифта	К,С, Г,У	Спроектировать и построить лифт	Техническое решение невозможно
3.5	Дверь	есть			не соответствует СП	К,С, Г,У		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		1,2,3, 4,5	отсутствие пандуса	К,С, Г,У	Установить пандус	Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О)	6,7,8	6,7,8	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 110

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	9	не соответствует СП	<i>К, С, Г, У</i>		
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая)	есть	10	10	не соответствует СП	<i>К, С, Г, У</i>		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О)	9,10	9,10	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 110

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 110

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.110

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	<i>11,12</i>	<i>11</i>	<i>не соответствует СП</i>	<i>К,С, Г,У</i>		<i>Капитальный ремонт</i>
5.2	Душевая/ ванная комната <i>(комната гигиены, умывальная комната)</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>есть</i>	<i>13</i>		<i>не соответствует СП</i>	<i>К,С, Г,У</i>		<i>Капитальный ремонт</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О)	11,12,13	11	<i>Капитальный ремонт</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И (О)**

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.110

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>нет</i>			<i>Отсутствие системы информации об опасности</i>	<i>К,С, Г,У</i>	Установить системы информации об опасности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	<i>есть</i>		12				
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>			<i>Отсутствие системы информации об опасности</i>	<i>К,С, Г,У</i>	Установить системы информации об опасности	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О)		12	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И (О)**